

MP377-12触摸屏上电白屏问题维修得好 快速

产品名称	MP377-12触摸屏上电白屏问题维修得好 快速
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:显示白屏故障分析 MP377:无法启动黑屏维修 德国:通讯网口死机
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

MP377-12触摸屏上电白屏问题维修不好不收费

西门子触摸屏通电显示黑屏维修，西门子触摸屏定位不准偏移维修，操作面板按键失灵维修，触摸屏校准原点偏移维修，触摸板偏移维修，黑屏维修，白屏维修，花屏维修，显示#号维修，通讯故障维修，无显示维修，玻璃碎片，玻璃板更换，保护膜更换，按键开关更换，按键保护膜更换，主板维修，液晶屏更换，灯管更换，高压板销售

一、首先查看屏显示器出现什么画面，如果是出现无信号状态，那可能是连接主机的线路接口出现松动了。对线路进行拔插或者更换。二、触摸屏通电无显示的驱动板故障 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障，有部分机器是把开关电源内置，输出两组电源，其中一组是5v，供信号处理用，另外一组是12v提供高压板点背光用。遇到5v电压恢复正常后还不能正常开机的，这种情况也有多种原因，一方面是mcu的程序被冲掉可能会导致不开机，还有就是mcu本身损坏，比如说mcu的i/o口损坏，使mcu扫描不了按键，遇到这种由mcu引起的故障，找硬件的问题是没有用的，就算你换了mcu也解决不了问题，因为mcu是需要编程和写码的，在没办法找到原厂的ad驱动板替换的情况下，我们只能用通用a/d驱动板代换如：151d或161b等。

三、另一种可能就是5v的负载加重了，把5v电压拉得很低，就是说后级的信号处理电路出了问题，有部分电路损坏，引起负载加重。把5v电压拉得很低，逐一排查后级出现问题的元件，替换掉出现故障的元件后，5v能恢复正常，故障一般就此解决。

表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板，安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃，区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器，右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹

