

# 西门子TP1500开机白屏显示不能进系统维修

产品名称	西门子TP1500开机白屏显示不能进系统维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:触摸屏白屏故障维修 TP1500:触摸屏死机不进系统 德国:触摸屏无显示屏幕不亮
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 西门子TP1500开机白屏显示不能进系统维修

这台西门子触摸屏存在以下两个的故障问题，首先是将触摸屏发热的故障找出来，打开触摸屏后检测机器本身的散热功能，对散热片，风扇，通做了测试与清理，并没有发现有什么大的故障存在机器的风扇可以正常运行，明显机器内部也是经常被清理的很干净。这时客户说这台触摸屏的风扇是刚更换过新的，听到这里对风扇重新做了检测，发现散热风扇的风叶竟然是装反了，也就是平是触摸屏是往外排热气而现在机器内部的热量完全排这才是导致机器发热的原因。在这里大家也是要注意一下很多机器里的散热扇都是有反正之分的因此在安装时要注意区分。单单一个风扇的故障导致触部电容漏液，主板芯片损坏，将其配件更换后机器恢复如初正常的运行。

以下就是我们一擎电气为大家分享的关于西门子触摸屏的一个维修案例，希望能对大家有用。

西门子精致面板开机就白屏故障的原因有以下几种：

1. 西门子触摸屏的主板故障导致重启。

2. 触摸屏的屏幕本身损坏故障导致的。

3. 外部环境对西门子触摸屏的影响。

4. 触摸屏内部的元件故障或是内部的散热故障。