

# ACT邦飞利变频器维修FOA故障代码

产品名称	ACT邦飞利变频器维修FOA故障代码
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	项目:变频器维修 专业技术:邦飞利变频器维修 快速解决:FOA代码
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

佛山ACT邦飞利变频器维修FOA故障代码

邦飞利ACT变频器维修案例

### 1 故障现象：变频器无法启动

在维修过程中，我们遇到了一台邦飞利ACT变频器无法启动的故障。首先，我们检查了电源连接和电源参数设置，确认无误后，开始对变频器进行详细的检查。

### 2 故障分析与诊断：

通过对变频器的初步检查，我们发现变频器的电源模块正常，但控制面板显示异常。我们进一步检查了控制电路板和驱动电路板，发现驱动电路板上的部分元件损坏。

### 3 维修过程：

在确认故障原因后，我们开始对驱动电路板进行维修。首先，我们更换了损坏的元件，然后对电路板进行了清洗和调试。在维修过程中，我们使用了的工具和设备，确保维修质量。

#### 4 维修结果：

经过维修后，变频器能够正常启动，控制面板显示正常。我们对变频器进行了测试，确认其各项功能正常。终，我们将维修好的变频器交还给客户，并提供了相应的使用建议和保养指导。

#### 5 总结：

维修意大利邦飞利（BONFIGLIOLI）变频器（ACU系列、ACT201系列、ACT401系列、VCB400系列、FA400系列、ZB400、ACU410系列变频器），邦飞利多功能驱动器，邦飞利ACU系列伺服驱动器，邦飞利纺机变频器。

BONFIGLIOLI VECTRON变频器在纺机上得到广泛使用。本公司维修过大量来自德国青泽纺机，苏拉纺机、上海二纺机以及东台马佐里纺机上配套的邦飞利变频器。同时也维修过许多来自SCM、比雅斯BIESS E封边机，双端铣、数控钻孔中心等木工机械上的邦飞利变频器。可修复邦飞利变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。

邦飞利（BONFIGLIOLI）变频器常见故障代码：F08、F11、F14、F0A、F0B、F0100、F0102、F0103、F0200、F0201、F0400、F0401、F0402、F0403、0500、F0503、F0504、F0505、F0506、F0507、F0700、F0701、F0702、F0703、F0704、F0705、F0706、

本次邦飞利ACT变频器维修案例中，我们通过的分析和维修，成功解决了变频器无法启动的故障。在维修过程中，我们使用了的工具和设备，确保了维修质量。同时，我们也积累了宝贵的经验，为今后的维修工作提供了参考。