

邦飞利变频器开机无显示维修方法

产品名称	邦飞利变频器开机无显示维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	项目:变频器维修 专业技术:邦飞利变频器维修 快速解决:无显示面板不亮
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山飞利变频器开机无显示维修方法

邦飞利变频器无显示维修

1 故障现象：邦飞利变频器无显示

在维修邦飞利变频器时，首先需要确认故障现象。如果变频器无显示，可能是由于多种原因引起的。首先，需要检查电源是否正常，以及变频器的控制面板是否连接正确。

2 故障分析：

无显示可能是由于以下原因之一：

- * 电源故障：电源供应不足或电源线连接不良可能导致变频器无法正常工作。
- * 控制面板故障：控制面板的电路板或接口可能损坏，导致无法正常显示。
- * 变频器内部故障：变频器内部电路或元件可能损坏，导致无法正常工作。

3 维修步骤：

- * 首先，检查电源供应是否正常。使用万用表测量电源电压，确保电压在正常范围内。
- * 其次，检查电源线连接是否良好。检查电源线是否松动或损坏，如有需要，进行更换。
- * 然后，检查控制面板的电路板和接口是否正常。如有损坏，进行更换。
- * 后，如果以上步骤都没有解决问题，可能需要进一步检查变频器的内部电路和元件。这需要技术和工具，因此建议寻求维修人员的帮助。

4 注意事项：

维修意大利邦飞利（BONFIGLIOLI）变频器（ACU系列、ACT201系列、ACT401系列、VCB400系列、FA400系列、ZB400、ACU410系列变频器），邦飞利多功能驱动器，邦飞利ACU系列伺服驱动器，邦飞利纺机变频器。

BONFIGLIOLI VECTRON变频器在纺机上得到广泛使用。本公司维修过大量来自德国青泽纺机，苏拉纺机、上海二纺机以及东台马佐里纺机上配套的邦飞利变频器。同时也维修过许多来自SCM、比雅斯BIESS E封边机，双端铣、数控钻孔中心等木工机械上的邦飞利变频器。可修复邦飞利变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。

邦飞利（BONFIGLIOLI）变频器常见故障代码：F08、F11、F14、F0A、F0B、F0100、F0102、F0103、F0200、F0201、F0400、F0401、F0402、F0403、0500、F0503、F0504、F0505、F0506、F0507、F0700、F0701、F0702、F0703、F0704、F0705、F0706、

在维修过程中，需要注意安全。确保电源已关闭，并使用合适的工具和防护措施。如果对维修不熟悉，建议寻求维修人员的帮助。