

邦飞利伺服器（变频器）通电无显示维修方案

产品名称	邦飞利伺服器（变频器）通电无显示维修方案
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	项目:变频器维修 专业技术:邦飞利变频器维修 快速解决:无显示维修
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山邦飞利伺服器（变频器）通电无显示维修方案

邦飞利伺服器无显示维修

1 故障现象：邦飞利伺服器无显示

2 可能原因：

1. 电源故障
2. 显示面板故障
3. 内部电路故障
4. 传感器故障
5. 软件问题
6. 连接线路故障

3 解决方法：

1. 检查电源是否正常，如有异常，更换电源。
2. 检查显示面板是否损坏，如有损坏，更换显示面板。
3. 检查内部电路是否正常，如有异常，修复或更换内部电路。
4. 检查传感器是否正常，如有异常，修复或更换传感器。
5. 重新安装或更新软件。
6. 检查连接线路是否正常，如有异常，修复或更换连接线路。

4 注意事项：

1. 在维修前，请确保关闭电源，避免触电危险。
2. 在维修过程中，请注意保护好其他部件，避免损坏其他部件。
3. 如果无法解决问题，请联系维修人员进行检查和维修。

维修意大利邦飞利（BONFIGLIOLI）变频器（ACU系列、ACT201系列、ACT401系列、VCB400系列、FA400系列、ZB400、ACU410系列变频器），邦飞利多功能驱动器，邦飞利ACU系列伺服驱动器，邦飞利纺机变频器。

BONFIGLIOLI VECTRON变频器在纺机上得到广泛使用。本公司维修过大量来自德国青泽纺机，苏拉纺机、上海二纺机以及东台马佐里纺机上配套的邦飞利变频器。同时也维修过许多来自SCM、比雅斯BIESS E封边机，双端铣、数控钻孔中心等木工机械上的邦飞利变频器。可修复邦飞利变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。

邦飞利（BONFIGLIOLI）变频器常见故障代码：F08、F11、F14、F0A、F0B、F0100、F0102、F0103、F0200、F0201、F0400、F0401、F0402、F0403、0500、F0503、F0504、F0505、F0506、F0507、F0700、F0701、F0702、F0703、F0704、F0705、F0706、

5 总结：

邦飞利伺服器无显示维修需要检查电源、显示面板、内部电路、传感器、软件和连接线路等方面。在维修前，请确保关闭电源，避免触电危险。在维修过程中，请注意保护好其他部件，避免损坏其他部件。如果无法解决问题，请联系维修人员进行检查和维修。