

自动升降超强弧形侧吸式抽油烟机 YJ9B99 开合油烟机

产品名称	自动升降超强弧形侧吸式抽油烟机 YJ9B99 开合油烟机
公司名称	中山市博世特电器有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:bousit博世特 型号:cxw-200-yj9b99 产品类型:侧吸式
公司地址	中国 广东 中山 黄圃镇吴栏村岭栏路（大魁桥脚）
联系电话	86 0760 22506789 13302852159

产品详情

全自动伸缩吸油烟机，开启智能家居新时代

全身黑色钢化玻璃自动升降油烟机 高雅经典时尚抽油烟机

24#双滚全封闭全铜带温控电机

智能升降 伸缩 开合 双向开合 侧吸式抽油烟机 大吸力吸油烟机 油烟机
欧式烟机 新式铁风柜欧式加重120风轮

内藏led冷光节能环保灯不锈钢围板橙色触摸开关全自动吸油烟机

油烟机是家家都有的最基本的厨房电器，平时有个小毛小病自己也都能解决，着实不需要花钱解决，那么常见的油烟机故障都有那些呢？我们应该怎么解决呢？我们不妨来一起看看。故障一：抽油烟效果差这是由于安装点离炉灶过高，适当降低安装点；排气管过长或出风口方向选择不当，这时候只要适当缩短排气管，重新选择出风口方向；或者更换密封

条使其密封严实即可。故障二：抽油烟机振动过大抽油烟机振动过大是由于固定不坚实或安装不良，这种问题出现只需加橡胶垫或泡沫塑料，固定结实即可；叶片上有异物也会导致抽油烟机振动过大，如果是由于这个原因导致震动则只需要清洁内部积垢和清除叶片上的异物及内部脏垢；主轴与风叶套筒偏心引起的振动，需要重新调整主轴与风叶套筒使其同心；电机轴承磨损或轴承孔过大，更换同规格的新轴承；电机绕组局部短路或断路，更换绕组或电机。故障三：漏油漏油主要是由于安装不当，仰角不足，重新安装，使其保持一定的仰角，使吸出的油自然顺利流下油杯；或在出风口处加一滤网并具有一定角度，使油滴在表面张力的作用下滴不下来；密封条日久失效，在密封处加垫胶皮或泡沫塑料条，压紧部件，提高密封水平；没有定期进行清理，应经常清除油杯中的油垢及清洗各滤网和管道，避免烟、油垢外溢。故障四：运转时有异常声音或噪音大原因分析及处理：装配不当使风叶松动而碰导风框产生异常声音，重新正确装配、紧固风叶紧钉；电机轴承严重磨损，必须更换同型号轴承；电机装配不良，校正电机定子转子间隙使其均匀，如轴向有窜动，应加适当垫圈；风叶变形不平衡，校正风叶，调风叶的动、静平衡；出风管道设计不合理。出风管道尽量少拐弯，拐弯处要弧度大而呈圆形。故障五；通电后不能启动电源线断路或接头脱焊，仔细查出断路点或脱焊点，重新焊牢；通断开关断路或触点接触不良，检查断路器处是否焊好，若触点接触不良要换新品；电机启动电容器容量减小或短路、断路，这要更换同规格的电容器才能使电机运转；变速线圈断路或短路，对变速线圈修补或更换新品；轴承损坏而卡住转轴，必须更换轴承；定子绕组短路或连接线断路，对定子绕组修补或更换新品。

"厂家直销自动升降超强弧形侧吸式抽油烟机 YJ9B99 开合油烟机"的颜色为黑色，结构是下沉式智能伸缩开合，排风量为18-20立方米/min，价格范围是1000以下，产地为中山，拢烟罩结构是浅罩型，噪音为51-60dB，型号是CXW-200-YJ9B99，电源频率为50（Hz），品牌是BOUSIT博世特，产品类型则为侧吸式，质保是整机三年电机五年，电源电压为220（V），电机输入功率是200W以上，外形尺寸为900*390*660（mm），电机是24叠全封闭纯铜线