

abc干粉灭火器 干粉灭火器 联捷消防工程安装

产品名称	abc干粉灭火器 干粉灭火器 联捷消防工程安装
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村壆尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

联捷消防为您提供：车载灭火器

二氧化碳灭火器灭火机理为窒息，通过降低燃烧物周围空气氧浓度来实施灭火。二氧化碳作为灭火剂，具有绝缘性能好。但是，其不足之处在于：灭火浓度高，故灭火级别低，干粉灭火器，宜在相对密闭的空间使用；抗复燃能力差；二氧化碳是一种中等毒性的物质，当二氧化碳在空气中的浓度达到2%时，会使人产生不愉快感。当浓度达到7%至9%时，就会造成呼吸困难，呕吐，感觉麻木，干粉灭火器充装，神志混乱。当浓度达到10%时，人在此环境中停留一分钟，就会失去知觉。而当使用二氧化碳灭火器时，2 kg干粉灭火器充装，其局部浓度大大超过这一浓度。由于存在一定的危险性，在车上装备此类灭火器，需要车主非常的有经验。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村壆尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

灭火器的筒体是否有永久性标识的检查

标记一般都是钢印的，钢印的内容有2条，abc干粉灭火器，出厂日期和灭火器的水压试验压力，一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部。

灭火器的外观检查

灭火器筒体严重锈蚀的（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3）或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废：手提式干粉灭火器8年。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等产品。

灭火器的维修技术要求：

压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则，应更换压力表。

喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的，必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。

顶针不得有肉眼可见的缺陷，否则，必须更换。

密封片、密封垫等密封零件必须更换，并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换，并符合GB4402第2.2.5款的规定。

灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷，否则，必须更换。

abc干粉灭火器-干粉灭火器-联捷消防工程安装(查看)由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司是一家从事“消防工程设计与安装,消防工程安装与改造,消防设备维护与保养”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联捷消防”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使联捷消防在灭火器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！