

株洲砂磨机机械密封厂家

产品名称	株洲砂磨机机械密封厂家
公司名称	自贡市鑫辉密封件有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	四川省自贡市板仓工业园区
联系电话	0813-8288256 18015706397

产品详情

C、装配调整不妥

3、对于静密封来说，在装配式预紧力不够或预紧力不均匀，致使机械设备在工作状态下发生泄漏，由于装配时调整不妥致使设备运行时发生泄漏。

4、如：机封两头的顶圈平行度做的不好或者基准面同轴度不够，容易造成泄漏。

D、线速度过高

5、线速度过高时，离心力较大，会把密封液甩出。

E、密封件的材料机能 由于密封件的材质不及格，或利用材料不妥而导致泄漏，以及由于密封元件本身有缺痕而没有被发现，致使发生泄漏。

F、机械密封座刚度或硬度不够。

6、静压尝试时发生泄漏

a、密封端面安装时被碰坏、变形、损坏。

b、密封端面安装时，清理不净，夹有颗粒状杂质。

c、密封端面由于定位螺钉松动或没有拧紧，压盖(静止型的静环组件为压板)没有压紧。