

6AV2124-0XC02-0AX1无法读系统 无显示维修

产品名称	6AV2124-0XC02-0AX1无法读系统 无显示维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:进不去系统故障 TP1500:开机不显示故障 德国:液晶屏无显示 死机
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6AV2124-0XC02-0AX1无法读系统 无显示维修

我司从事工控触摸屏的维修对触摸屏黑屏、花屏、触摸不了、触摸不灵敏、进不了系统，等常见故障快速修复，实在，对触摸屏破裂，液晶屏破裂等明显损坏部件我司有大量的备件更换，有快捷的进货渠道，在短的时间内修复再次投入使用，维修的品牌有：西门子，富士，海泰克，威伦，普洛菲斯，白光，欧姆龙，法那科，日立，三菱，贝加莱，施耐德，AB等品牌

西门子屏维修常见型号：TP27-6TP27-10 TP37TP170 TP270 MP170 MP270 MP370等

海泰克屏维修常见型号：GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列F940GOT系列等

普洛菲斯（pro-face）屏维修常见型号:GP2000系列、GP2000H系列、GP3000系列、

GP3000W系列、ST400系列、PL3000系列、PS3000系列、LT3000系列、GLC系列、FP系列等

富士屏维修常见型号：UD40系列、DBH55系列、DBH45系列、UG221H系列、UG320H系列UG330H系列、UG420H系列、UG430H系列、UG520H系列、V806MD系列、UG530H系列、V806iMD系列、V806CD系列、V806iCD系列、V806TD系列、V806iTD系列、V808CD系列、V808iCD系列、V808SD系列、V808iSD系列等

6AV2124-1JC01-0AX0显示屏解决各类故障（修复技术过十年）；

1、触摸屏电源侧缺相，输出断线，电机内部故障及接地故障

对策：检查电源及变频器的输出线路，测量电机相间及相对地的绝缘电阻。故障检测流程：首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。如果上面的部分均正常，可用替换法检查触摸屏，先替换控制盒，再替换触摸屏，后替换主机。可进行如下检修：1)检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机的连线有没有连接，请检查连线。2)如果确认不是以上情况,请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动。如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。

2、触摸屏响应时间很长[收舷室一台触摸屏，用手指触摸显示器屏幕后，需要较长的时间才有反应。故障分析处理；这有可能是主机系统混乱造成。1)先检查主机2)系统出现问题，检测是否可以调整，如果不能，重新装载系统。