

西门子CU310控制单元F07901维修无输出 无显示

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子CU310控制单元F07901维修无输出 无显示 |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子:功率部件故障维修 CU310:接地故障维修 德国:找不到功率单元故障维修 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址） |
| 联系电话 | 15001963708 |

产品详情

西门子CU310控制单元F07901维修无输出 无显示

常见维修故障包括：RDY红灯，温度故障接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，电路板烧毁，输出给定指令无工作，显示报警准备未绪，伺服驱动故障，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021,230005维修，功率部件故障维修

Sinamics S120 AC/AC 单轴驱动器由两部分组成：控制单元和功率模块。 1. 控制单元有三种形式：CU310DP、CU310 PN 和CUA31、CUA32 CU310DP 是驱动器通过Profibus-DP与上位的控制器相连，型号是6SL3040-0LA00-0AA0，6SL3040-0LA00-0AA1 CU310PN 是驱动器通过Profinet与上位的控制器相连，型号是6SL3040-0LA01-0AA0，6SL3040-0LA01-0AA1 CUA31 是控制单元的适配器，通过Drive-CLiQ 与CU320 或Simotion D相连，型号是6SL3040-0PA00-0AA0，6SL3040-0PA00-0AA1。需要注意的是：CUA31只是控制单元的适配器，必须借助于主控单元CU320 或Simotion D 才能控制电机的运动。而CU310DP 和CU310PN本身就是主控单元，能直接控制电机的运动。