

水流指示器误报怎么办，排水系统，水流指示器，百盈技术一流

产品名称	水流指示器误报怎么办，排水系统，水流指示器，百盈技术一流
公司名称	沧州市百盈管道制造有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:百盈 型号:gd87/gd2000
公司地址	河北盐山县205国道
联系电话	15350782356

产品详情

水流指示器误报怎么办，排水系统，水流指示器，百盈技术一流

水流指示器误报，主要表现在系统稳压泵或变频泵运行时产生的水压波动。引起水流指示器误报的主要原因是：水流指示器无延时功能或延时时间调节太短，再加上水流指示器的灵敏度调节太高，解决这种现象，只能是认真调节水流指示器的延时时间和灵敏度，无延时功能时加装带延时功能报警模块或更换有延时功能的水流指示器。其余一些关于水流指示器安装中存在的安装尺寸等问题只要施工时加以重视，严格按前述要求进行施工就可以避免。

水流指示器 观察板：石英玻璃、有机玻璃。 壳体：钢20。 端带：a3。 接管：水煤气管。 垫片：橡胶。 其他：a3。 螺纹式水流指示器、焊接式水流指示器、法兰式水流指示器、鞍座式水流指示器、马鞍式水流指示器！！属直通视镜，是观察管道内介质流动情况的必要附件。

传真：0317-6191706 电话：0317-5128536 网址：www.guanjian365.net
qq：944564322 邮箱：guandao365@163.com 地址：河北省沧州市盐山县百盈

电厂配件类：热力管道伸缩器、人孔、指示器类、风箱、补偿器、流量测量装置、滤网、漏斗、支吊架、风门、滤阀系列、流量测量装置、可调缩孔、方向传动装置、金属软管、水流指示器，滤水头，三向位移指示器，罩型通气管等。

"水流指示器误报怎么办，排水系统，水流指示器，百盈技术一流"的膜厚为20 (μm)，显示颜色是蓝色，膜板材质为碳钢，种类是背光源(器件)，加工定制为是，OEM是可以，型号为GD87/GD2000，光片厚度是15 (mm)，规格尺寸为20 (mm)，偏光角度是30 ($^{\circ}$)，品牌为百盈，光源形状是点状，光源种类为LAMP灯泡，光源分布位置是侧光式，连接方式为导电胶条，显示模式是透射式