

进口冲床机械维修

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 进口冲床机械维修 |
| 公司名称 | 东莞市安信机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇大利村委会聚星围24号 |
| 联系电话 | 86-07572642341 13168869113 |

产品详情

事发在人才济济的富*康(深圳)企业集团.台湾大品牌冲床(g2-250/制造号码:a00969)在夜班生产中突然间离合器发生"火山爆发",操作工看到冲床后面喷出一股浓雾及刹车油(atf-220是红色的)意识性跑了十多米,还叫了起来:"火山爆发了!!"原因是该机超负荷超时工作,导致离合器发生异常的高温而融化油面计,所发生的意外.该企业特邀请敝司2003年8月9日检修ok,至今正常使用中.如某企业的冲床有如此类似的故障,不妨试下敝司的真枪与实弹