

常州相和光纤熔接机切割刀角度差维修 住维通信

产品名称	常州相和光纤熔接机切割刀角度差维修 住维通信
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

兄弟PT-7600为PT-1650的更新替代产品

兄弟PT-7600采用防震式手持设计，户外使用畅心所欲

可以连接电脑编辑标签，内容更加丰富

内置多种电力行业符号，可直接调取使用

可以使用Ni-MH充电电池组、干电池、AC电源适配器等多种电源方式

产品简介

兄弟PT-7600，坚实牢固的机身，可单手操作，不受使用场所的限制，特别设计的橡胶保护套，既便捷又给机器防震保护，坚实牢固的机身，可单手操作，不受使用场所的限制，特别设计的橡胶保护套，既便捷又给机器防震保护，兄弟PT-7600是一款十分适合电力电信人士使用的标签打印机，共内置920种符号，其中包括多种电力符号，当在作业现场需要制作包含电力标志符号的标签时，可以直接通过[符号键]调用需要的标识符号，按[打印]输出，方便快捷，液晶显示屏，配合夜光背景灯，不会因环境光而影响工作效率，附赠Ni-MH充电电池组，可循环充电使用，十分环保。

在我们使用光纤熔接机的时候有时熔接机显示器上会出现找不到光纤，这是什么原因导致的？

导致该毛病的因素有以下几点：

1、左光纤（右光纤）放置不正确，或V型槽有杂物

2、马达推动系统毛病

3、光学系统有关部件毛病，包括物镜及反光镜及有关控制电路。

操作熔接机时应注意事项

*禁止使用规定外电源或不稳定电源为熔接机供电

*禁止使用任何溶剂或液体清洁机器或切割刀内的橡胶压垫

*请使用与熔接机配套的相关配件

*请严格按照说明书进行相关操作

*如机器出现任何异常现象，请及时联系维修中心

清洁电极棒

电极是光纤熔接机的重要部件，表面会因长时间使用会附着杂质，影响放电效果，故需要对电极进行定期清洁。

具体操作如下：

(1)首先确保在关机状态下操作；

(2)用蘸有酒精的细棉签轻轻擦拭电极尖部；

(3)打开光纤熔接机，按开始键放电，相和光纤熔接机切割刀角度差维修，放电操作会清除残留的杂质，此操作可重复多次。

注意：在清洁电极过程中，不要用硬物触及电极尖部，避免损坏电极，影响熔接效果。

常州相和光纤熔接机切割刀角度差维修-住维通信(推荐商家)由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。住维通信——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室，联系人：孙志军。同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修，维修点光时域反射仪，光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。