

厚膜陶瓷电路定制 广东厚博电子 台州厚膜陶瓷电路

产品名称	厚膜陶瓷电路定制 广东厚博电子 台州厚膜陶瓷电路
公司名称	佛山市南海厚博电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号
联系电话	13925432838 13925432838

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海厚博电子技术有限公司

必须严格控制浆料的固体浓度尽可能高，以减小颗粒中空洞。需要控制造粒料的粒度范围，平均粒径不要超过 $100\mu\text{m}$ ，以减小空心颗粒的空洞。颗粒不规则空心度大粉料压制坯体端面气孔状态。有些坯体还表现出端面不平及颜色不一的状态，如图6所示。端面不平可能与模头不平有关；颜色不一致说明与添加剂细度粗，厚膜陶瓷电路多少钱，以及与氧化锌混合不均匀有关。这些都是影响电阻片气孔率和终性能的因素。

经常存在少量大小气孔缺陷的原因

这些小气孔缺陷都是由于工艺过程工业卫生比较差，工艺操作控制不严格产生的，主要表现在以下几种情况：

(1) 生产电阻片车间，特别是在制作粉料至成型以前工序的环境卫生差

这种情况大多发生在位于北方风沙比较多的厂家，由于不能保持地面清洁、使用的各种容器落入灰尘，台州厚膜陶瓷电路，同样也会污染浆料或者氧化锌造粒粉料。即使在风沙少的厂家，如果进入车间不换工作服和鞋，也会将外界的灰尘带入车间，尤其是成型以前工序的浆料或者粉料中。从上述原因不难理解同样是引起电阻片气孔。

有些坯体还表现出端面不平及颜色不一的状态，如图6所示。端面不平可能与模头不平有关；颜色不一致

说明与添加剂细度粗，厚膜陶瓷电路加工厂家，以及与氧化锌混合不均匀有关。这些都是影响电阻片气孔率和终性能的因素。尽可能降低干燥塔热源的入口温度至320 以下，厚膜陶瓷电路定制，同时减小塔内负压使出口温度降低至100 左右，以尽可能延长粉料在塔内干燥的时间。其原因是喷雾形成的浆料液滴，如果很快接触高温就会使表面很快固化封闭，厚膜陶瓷电路定制-广东厚博电子-台州厚膜陶瓷电路由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。“ 电动工具电阻片,发热片,陶瓷板,线路板 ” 选择佛山市南海厚博电子技术有限公司，公司位于：佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号，多年来，厚博电子坚持为客户提供好的服务，联系人：罗石华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厚博电子期待成为您的长期合作伙伴！