

佛山森兰变频器开机ER.OCA代码维修OCB

产品名称	佛山森兰变频器开机ER.OCA代码维修OCB
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	项目:变频器维修 专业技术:森兰变频器维修 快速解决:ER.OCA代码
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山森兰变频器开机ER.OCA代码维修OCB

森兰变频器过流故障的科普知识如下：

1 故障现象：当变频器在正常工作时，电机突然跳闸停机，电机运行电流超过了过电流检出值。

2

故障原因：变频器驱动大惯性负载时，电机瞬间跳闸停机的现象有可能是由于电机转矩不足而引起的。

3 解决方法：在变频器输出电压中加入适当比例的直流成分，通过提高输出电压来补偿电机转矩的不足。此外，还可以通过调整变频器的加减速时间来适应负载的变化，避免过电流故障的发生。

4 预防措施：为了预防过电流故障的发生，需要定期对变频器进行维护和保养，确保其正常工作。同时，在使用变频器驱动大惯性负载时，需要特别注意电机的运行状态，及时发现并处理异常情况。

5 总结：过电流故障是变频器常见的一种故障，需要及时发现并处理。通过对变频器的维护和保养，以及合理地调整其参数设置，可以有效地预防过电流故障的发生。同时，在使用变频器驱动大惯性负载时，需要特别注意电机的运行状态，确保其正常工作。