

## C4.4拆机排气歧管298-4569帕金斯1104排气歧管3778E361原装拆机件供应

产品名称	C4.4拆机排气歧管298-4569帕金斯1104排气歧管3778E361原装拆机件供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:298-4569 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

Perkins珀金斯发动机零配件:

1、主要保修件：机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、

2、主要大修件：前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器铜套、喷油咀胶圈、摇臂轴、增压器总承、柴油冷却器、充电机、起动、凸轮轴、凸轮轴铜套、风扇、水位水箱制、机油泵、曲轴总承、电子调速器、油压感应器、压力感应器、转速感应器、油压表、水温表、手摇泵、增压器修理包、高压油泵、高压油管、水泵总承、水泵轴、水泵修理包、顶杆、油底壳垫片、油门索制、吸车索制、盘头垫片、摇臂、发热器、中缸、盆头水淹、充电机刷头

零件名称	零件号
Fuel Filter	26560201
Pre-Fule Filter	26550005
Oil Filter	2654407
MAIN AIR FILTER	26510342
SAFETY AIR FILTER	26510343
FAN BELT	2614B655
THERMOSTAT	4133L507
VALVE SEAT INSERT	3314A221
VALVE SEAT INSERT	3314A231

SEAL - VALVE STEM	2418M517
SEAL - VALVE STEM	2418M519
VALVE GUIDE	3313A012
INTAKE VALVE	3142H101
EXHAUST VALVE	3142A171
VALVE COLLET	3142W004
VALVE SPRING	3174A031
BIG END BEARING KIT	U5ME0034
PISTON KIT	U5PR0062
PISTON RING KIT	UPRK0005
MAIN BEARING KIT	U5MB0033
THRUST WASHER KIT	31137551
THRUST WASHER KIT	31137561
STARTER MOTOR	2873K632
WATER PUMP	U5MW0208
ALTERNATOR	2871A306
INJECTOR	2645K028
TURBOCHARGER	2674A843
GASKET - TURBOCHARGER	3688A029
GASKET - CYLINDER HEAD	3681E051
SEAL - ROCKER BOX COVER	3681A055
FRONT OIL SEAL	2418F437
SEAL - REAR END OIL	2418F704
SEAL - SUMP	3681K037
LIFT PUMP	ULPK0038
OIL PUMP	4132F071
OIL PRESSURE SWITCH	2848A051
WATER TEMPERATURE SWITCH	2848A129
CRANKSHAFT ASSEMBLY	ZZ90239
CAMSHAFT	4112K072

#### 发动机机油压力低 可能原因:

1.油压表故障。安装新的油压表。2.发动机机油滤清器或机油冷却器脏污。检查滤清器旁通阀的运行。如有必要，安装新的机油滤清器滤芯。清洁发动机机油冷却器机芯或安装新的机芯。排空发动机中脏污的机油，充入干净机油。3.润滑油中有柴油。找出柴油满入润滑油中的来源。如有必要，进行修理。排空被柴油污染的润滑油。安装新的机油滤清器。将干净机油充入发动机中。4.摇臂轴与摇臂间的间隙过大。检查阀门室的润滑。如有必要，安装新零件。5.油泵抽吸管故障。需更换油泵抽吸管。6.油泵压力安全阀运行不当。清洁阀门和壳体。如有必要，安装新的零件。7.油泵故障。如有必要，修理或更换油泵。