

专项检查是对广告牌整体全面细致的检查，检查完成后要对广告牌质量及能否继续使用给出结论。

1.基础部分的检查

- (1) 法兰盘不允许上下摆动。
- (2) 法兰盘与混凝土缝隙不能过大。
- (3) 混凝土平整、基础外缘与土接触处无明显裂痕。基础不能外漏。
- (4) 地脚螺栓垂直向上、双螺母，螺母必须采取防盗措施（点焊或螺栓**部乱纹）。
- (5) 螺母与法兰盘间不能有间隙。垫片齐全，垫片开口直径不能过大，要明显小于螺母。
- (6) 加劲板与法兰盘及主立柱焊接牢固，不得缺损。