

(高宝印刷机)力士乐伺服驱动器维修看这家

产品名称	(高宝印刷机)力士乐伺服驱动器维修看这家
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	项目:伺服维修 专业技术:伺服驱动器维修 快速解决:力士乐伺服驱动器维修
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山(高宝印刷机)力士乐伺服驱动器维修看这家

力士乐伺服驱动器维修案例:

1 故障现象:力士乐伺服驱动器显示屏显示故障代码“Err01”,这表示过电流错误。

2 故障分析:Err01通常是由于驱动器内部电路的电流过大引起的。可能的原因包括电机或编码器故障、驱动器参数设置不正确或电源电压过高。

3 维修步骤:

- 检查电机和编码器是否正常工作,如果有问题,需要进行更换或维修。
- 检查驱动器的参数设置,确保它们正确无误。
- 检查电源电压是否过高,如果过高,需要调整电源电压。
- 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要更换驱动器内部的电路板。

4 维修结果:在经过上述步骤的维修后,力士乐伺服驱动器的显示屏不再显示故障代码“Err01”,设备恢复正常工作。

5 总结:力士乐伺服驱动器是工业自动化领域中非常重要的设备之一,其稳定性和可靠性对于生产线的

正常运行至关重要。因此，对于伺服驱动器的维修和保养非常重要，定期进行巡检和维护能够有效避免故障的发生，确保设备的长期稳定运行。