

LA290100000951解放碳氢喷射阀质优 济南信发汽配现货供应

产品名称	LA290100000951解放碳氢喷射阀质优 济南信发汽配现货供应
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

红岩氮氧传感器

红岩4.0氮氧传感器

- 1、目前温度遭预设120℃，温度值是参阅EGP的出口温度传感器测到的数值。
- 2、传感器当转交至ECM寄来的温度信号后，传感器将另行搅拌至较大温度（需为800℃）特别注意。
- 3、这时只要传感器头认识至水将会引致传感器破损。
- 4、融化至工作温度后，传感器才已经开始长时间的测量工作。
- 5、氮氧传感器将测到的氮氧化物值借由CAN总线发送给ECM，发动机ECM借由这类信息对氮氧化物的废气开展*监测。
- 6、氮氧化物传感器工作原理。氮氧传感器元件是渡口的ZrO₂氧化锆陶瓷管，是一种固态电解质，两侧面依次退火上中空铂（Pt）电极。

尿素箱支架

目前，汽车排放污染物主要有碳氢化合物、氮氧化物、及微粒等，通常采用尿素作为催化剂，使用选择性催化还原技术（即scr技术）来净化发动机尾气中的污染物，因此汽车生产厂商需要设计尿素箱。伴随着排放标准的实施，汽车发动机后处理需求进一步提升，尿素箱等后处理设备的规格增大。例如，现阶段国 排放标准重型商用车尿素箱容量规格30l左右，国 排放标准实施后尿素箱规格需提升到90l左右。

尿素箱容量规格的提高，对原有的产品结构提出更高的要求：其一，结构需要承载更高的载荷，其二，尿素箱总成质量增加导致整车整备质量增加，对尿素箱总成的轻量化要求更高。为满足这一具有挑战性需求，本发明开发了一种新型轻量化铝合金尿素箱支架总成。燃油压力传感器也叫燃油压力调

燃油压力传感器损坏会导致汽车的油压不够，LA290100000951解放碳氢喷射阀信誉，导致汽车的供油不畅，汽车的提速变得没有力度。燃油压力传感器损坏的原因如下：

点火系统故障：

点火系统是起步时使用，如果点火系统出现了问题燃油压力调节器就会无法启动，LA290100000951解放碳氢喷射阀，从而产生故障，影响正常行驶。

燃油供给系统故障：

燃油是推动汽车行驶的动力，调节燃油使用的有好几个系统，其中重要的就是燃油供给系统，LA290100000951解放碳氢喷射阀质优，它确保之后的燃油正常使用，所以如果其出现问题就很有可能导致燃油压力调节器也发生故障。

节器，用来控制油路中的燃油压力，保持喷油器恒定的供油油压，并将多余的燃油送回油箱。

LA290100000951解放碳氢喷射阀质优-

济南信发汽配现货供应由济南信发汽车配件有限公司提供。“传感器 氮氧传感器 尿素泵 尿素喷嘴 喷油器 喷油泵 液位”选择济南信发汽车配件有限公司，公司位于：山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102，多年来，济南信发汽配坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南信发汽配期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。