

赛莱默脱销水泵机械密封3SV04F003T

产品名称	赛莱默脱销水泵机械密封3SV04F003T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	xylem泵:Q=33 3SV10:H=45 南京:kw11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

南京XYLEM水泵，赛莱默脱销水泵，脱销水泵配件，XYLEM多级离心泵，xylem热水循环泵

同各行业息息相关，受安全，环保数字化相关政策的影响，绿色低碳成为矿山发展总体目标。在矿业新时代，运用工业物联网，大数据，云计算，人工智能等创新的信息技术，前沿科技赋能传统工业，深度融合，开启智慧矿山，数字矿山之路。在矿业领域赛莱默解决方案覆盖全流程水循环体系，从源水取水，排水，水处理，环境监测，以及矿山生产，生活用水，赛莱默拥有世界上众多youxiu品牌的产品和技术，同时了解空山每一个系统，针对不同工况应用，通过使用多种品牌和产品组合，为客户提供卓越组合方案，全盘视角解决水的问题，助力企业降水资源从成本转化为竞争优势。

南京XYLEM公司是一家的全球水技术提供商，为公用事业，住宅与商业建筑服务业，工业与农业应用领域客户提供水输送，处理，检测和高效利用的技术与方案。公司拥有多个市场产品品牌，业务遍及150多个国家，公司员工具有广泛的应用应用专业知识，十分注重寻找合适当地情况的解决方案以解决世界上挑战性的水与污水问题。

泵无法抽运液体的原因：

灌泵不充分或没有灌泵，抽吸管路堵塞，叶轮卡死，叶轮旋转方向错误，入口吸程过高，旋转速度太慢，出水压头过高，

解决办法：重新灌泵并检查泵和抽吸管路是否充满液体

1. 去除堵塞物
2. 反向冲洗泵以清洁叶轮，若还不行，拆除水泵，清洗叶轮
3. 更改转动方向，转动方向必须泵壳上地箭头相一致
4. 如果进口处没有障碍物，检查水管的摩擦损失，也可能是静扬程太大，在水泵运行的时候用水柱或真空计来进行测量，如果扬程过高，增加扬程或降低水泵安装高度。
5. 检查电机是否直接启动，并在全电压下工作，或则是频率太低。电机可能会处于开相状态
6. 检查摩擦损失，大管道系统可能条件较好，检查进水阀是否处于完全打开状态。

泵的流量不足有以下情况：

进水管漏气，垫圈或O形圈漏气，轴封漏气，旋转速度太慢，出水压头太高，旋转速度太慢，出水压头太高，叶轮部分堵塞，发生气蚀现象，装置汽蚀余量不足（由安装决定）

叶轮旋转方向错误，吸上高度过大，叶轮磨损或损坏，叶轮尺寸大小（除以上原因外很大可能是这样子原因

解决办法：

1. 堵住进水管，使管线在压力下工作，测试凸缘是否漏气，如果压力计显示压力下降，则表明此处漏气。)

1SV03F003T。 。 1SV04F003T。 1SV05F003T。

1SV06F003T、 1SV07F003T、 1SV08F005T、

1SV09F005T。 1SV10F005T。 1SV11F005T。

1SV12F007T。 1SV13F007T。 1SV15F007T

1SV17F011T。 1SV19F011T。 1SV22F011T。

1SV25F015T。 1SV27F015T、 1SV30F015T、

1SV32F022T、 1SV34F022T、 1SV37F022T

3SV02F003T、 3SV03F003T、 3SV04F003T、 3SV05F005T