

YASKAWA安川机器人报警4109直流24V电源异常故障原因解决处理排查维修NX100

产品名称	YASKAWA安川机器人报警4109直流24V电源异常故障原因解决处理排查维修NX100
公司名称	武汉市腾进自动化设备有限公司
价格	885.00/件
规格参数	品牌:安川YASKAWA 型号:NX100 类型:安川机器人报警故障排查维修
公司地址	武汉市硚口区解放大道355号12单元1层3号
联系电话	17771445102 17771445102

产品详情

武汉市腾进自动化设备有限公司将详细为您讲解安川机器人报警4109的常见原因及解决办法：

安川机器人报警4109通常表示24V电源异常（I/O）。出现这个报警一般是直接复位不了的，只有把问题找出来并解决后才可以正常使用机器人。要解决这个问题，需要检查以下几个方面：

外部使用信号有无短路，重点检查外部线缆与按钮等。

机器人内部的IO基板异常，仔细检查一下基板上的保险丝有没有熔断；接头的线缆有没有松动；用于IO通信的线缆是不是完好；IO基板本身就有问题等。

机器人的安全端子基板异常，这块板上有许多是相互短接的，对照说明书仔细检查一下，或者安全端子基板本身就有故障等。

如果确定是电源异常，还是负载短路，需要先去掉直流电源负载，看看是否直流电源输出正常。如果确定是负载短路，可以尝试打开24V电源。

如果您的问题仍未解决，请您与我们联系，获取更准确的故障排除方法和解决方案

。