

西门子 触摸屏暗屏亮度低主板维 通讯显示异常 显示条纹

产品名称	西门子 触摸屏暗屏亮度低主板维 通讯显示异常 显示条纹
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子 触摸屏暗屏亮度低主板维 通讯显示异常 显示条纹，西门子触摸屏玻璃坏更换维修
外屏破损维修更换,西门子液晶屏维修常见故障,德国工业屏坏
西门子屏维修,SIEMENS触摸屏维修中心,西门子工控触摸屏失灵修理中心,西门子触摸屏坏维修
,德国西门子工业屏坏维修,SIEMENS西门子触摸屏失灵修复,西门子工控屏维修常坏原因

SIEMENS西门子TP1200触摸屏进不了系统快速维修，西门子TP1200触摸失灵不能触摸，西门子触摸屏TP
1200 12寸触摸屏坏维修，西门子KTP1200触摸屏，西门子触摸屏维修：西门子按键屏维修、白屏、花屏
、黑屏、通讯故障、无显示、触摸失灵、

西门子工控机维修：PCU50、PCU20、PCU50.3、开不了机、进不了系统、来回重启、黑屏

西门子整流单元维修：6SE70整流回馈单元、跳闸、无直流输出、电压低、烧保险、

现场实际情况

- 1、现场使用的触摸屏均为西门子精致型TP1200触摸屏。
- 2、TP1200触摸屏每台均有死机现象，死机后需重新上电后才能使用，每一台触摸屏一天都有多次死机现象发生，触摸屏离控制室远的愈加频繁。
- 3、TP1200触摸屏的其中一台业已更换过一台全新的同型号触摸屏，但更换后死机的故障现象依旧。
- 4、除频繁死机外，所有触摸屏还有触摸不良现象。

西门子操作面板：

1.无法进入系统，光标对角来回移动，最后进入黑屏（左上角一小光标闪）现象。

2.上电后，提示无引导系统，重新启动。

无法进入OS更新恢复出厂设置模式。

主要包括：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200

主要型号：

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200

6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900

6AV2124-0XCO2-0AX0 TP2200

西门子 触摸屏暗屏亮度低主板维修 通讯显示异常 显示条纹