

# 佑米嘉除湿机YG7H工业除湿机厂房除湿机仓库除湿机7KG/H除湿量168升/天除湿量

产品名称	佑米嘉除湿机YG7H工业除湿机厂房除湿机仓库除湿机7KG/H除湿量168升/天除湿量
公司名称	佑米嘉环境科技（南京）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:佑米嘉 型号:YG7H 除湿量:7KG/H
公司地址	江宁区天元东路228号
联系电话	15151875231

## 产品详情

地下室潮湿产生的原因：

1. 雨水或融雪渗入土壤, 经过地基墙裂缝进入地下室. 这种原因较普遍, 多为季节性发生。
2. 地下水位较高, 一般这种房屋坐落在低洼处。地下水透过混凝土地板和墙体的裂缝进入室内, 也为季节性发生。
3. 房屋座落在山脚下阴泉之上或地下水潜流之中, 地下室地板和地基墙体即使完好无损, 由于经常处于潜水流压力之下, 地下室往往潮湿。这种现象仅偶然发生, 且\*难判断。
4. 混凝土地面或地基墙体有较大裂缝, 土内水分渗入。
5. 施工不得当。混凝土地板下没放置防潮层或防潮层大面积破裂。这种情况较难判断。
6. 地基沥水管堵塞, 断裂, 地下排水不畅, 引起水位上升, 沿微裂缝渗入地下室。
7. 地下室内或埋在地下的水管漏水太多, 下水管道堵塞或破裂, 引起滞留水返回地面。
8. 窗户和地下室外分门处排水系统做得不好, 引起雨水或雪水进入地下室。