

西门子变频器MM440刚上电面板显示代码F0002故障处理

产品名称	西门子变频器MM440刚上电面板显示代码F0002故障处理
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子440变频器维修，

6SE6440-2UC11-2AA1 0.12 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC12-5AA1 0.25 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC13-7AA1 0.37 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC15-5AA1 0.55 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC17-5AA1 0.75 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC21-1BA1 1.1 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC21-5BA1 1.5 kw AC220-240V 无内置滤波器

6SE6440-2UC22-2BA1 2.2 kw AC220-240V 无内置滤波器

西门子MM420变频器出F0003故障码的检修思路：可以引起变频器出现欠电压的电路有380VAC输入电源本身输入电压太低导致出现F0003故障码；整流滤波电路输出的直流电压偏低而导致出现欠电压故障；直流电压监测电路出现故障引起欠电压故障。根据维修思路归纳出可以引起欠电压出F0003故障码的几个部位，对这几部分用压缩排故法逐个进行检查，就可以查出引发欠电压的故障部位，找出损坏的电子元件。

西门子MM430变频器维修、45KW,西门子MM430变频器报警维修,西门子MM430变频器过流维修,西门子MM430变频器冒烟维修,西门子MM430变频器进水后不启动维修,我公司拥有多位*电气维修工程师，技术力量雄厚，有多年从事电子产品的芯片级开发和维修的经历，具有丰富的电子产品开发和维修经验，配有*的监测仪器，建有系列重载测试设备。为客户降低维修成本，从技术上提高维修设备综合性能。备有

充足的零部件，包括大量品牌的主机板，控制板，电源板，模块，IGBT等备品库，有百种品牌资料手册，能为客户提供迅捷，优质的变频器维修和保养。工程师到达客户现场提供安装指导、运行调试、故障清除、技术升级等服务。