

## 贯标集团-天津如何申请API认证。

产品名称	贯标集团-天津如何申请API认证。
公司名称	贯标集团--天津公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场-3318
联系电话	13116041931 13116041931

## 产品详情

怎样申请API证书。

投标时，采购人员要求供应商拥有API认证证书，对于未曾了解API认证的企业来说，很快就知道如何申请API认证。

理解API认证。

API认证证书由美国石油学会颁发，企业需要在线提交申请等一系列程序进行API认证，待API美方审核后，才能获得证书。

API认证证书目前分为三类：

APISpecQ1认证证书；

API标准认证证书；

APISpecQ2证书；

API会标证书不是每个产品都可以申请的，如果产品没有在API会标目录中，也不能申请API会标认证证书。可申请APIQ1体系认证证书。

APIQ2认证主要用于石油和天然气工业上游领域的业务活动，包括：油井建设、维修、生产和废弃、油井服务、设备维修保养及其他检查。

API认证申请方法。

到美国API总部办理申请，网上填写企业申请表等。

1.确认产品范围和使用标准，向美国API总部提出申请。

与企业顾问共同完成。

生产范围：企业认定。

用法标准：如：1.API Spec Q1质量大纲规范。

2.如：API Spec 5L 2007管线钢管规范。

3.向美国API总部申请。顾问老师填写申请表格，企业合作确认。

4.美国API总部接受向企业发送申请费汇款单的申请。

架构文档编写，翻译，技术文件修改阶段。

1.顾问教师完成文件编写.翻译，商业合作。在美国API总部，由企业把报名费.英文版系统文件寄给美国

。

2.企业负责2-3种规格产品图纸.过程文件整理和修改。请设计图纸或电脑绘图.不得使用人工.白图或草图。过程文件必须打印，不能用手写。制图工艺格式正确，有编、审、签、号。图号齐全，修改有变更单，文件要受控制。

3.企业收集有关的设备规范(进一步验证所选版本是否是最新版本).英文版本各一套，供现场审查之用。

4.谘询教师提供所选的中.英文版本，供现场审查之用。

5.辅导教师指导企业完成各项规章制度和作业指导。

文档审查阶段。

1.企业在收到API总部的申请费汇款单之后，向API总部汇交英文版体系文件和申请费用。

2.API总部收到文件和申请费用，启动文件评审工作，并向企业反馈文件修订意见。

3.API审查意见由顾问老师修改，直至文件通过。

经过审阅的文件，准备进入现场审核阶段。

1.文件审查通过后，企业将获得一个批准号。

2.咨询教师指导企业试运转，企业准备各类记录表，至少在此之前4个月。

3.生产2-3批API产品，从合同到技术文件.材料.各种试验记录.生产记录等均符合API相关标准的要求。

4.企业准备各种外协手续、控制记录和检查记录齐全。

5.根据API所选择的标准，准备所有的出厂检验记录和各项标识要求。

6.未获得API标志的企业不能使用该标志，否则是违法的。

7.咨询教师与API总部联系，确定现场审核时间和审计师，进行审核前准备。

实地检查，对不合格项目进行整改，由咨询教师指导企业完成。

1.现场制作各种标识；

2.各部门编制相应的迎审信息；

3.经现场审核后，顾问老师负责指导企业纠正不符合要求的事项，将其翻译成英文，邮寄到美国API总部

。

API总部发证阶段。

在收到API发出的现场审核费用汇款通知后，企业向美国API总部发送一份由美国API总部签发的证明，

正式批准企业使用API标识。

注意事项

企业界在使用API标识时一定要注意，不要获取API认证证书就可以使用API标识，一定要正确使用API标

识。不然，一旦发现API，就会认真对待。