

## 导致木屑颗粒机出现磨损的主要原因

产品名称	导致木屑颗粒机出现磨损的主要原因
公司名称	河南哲邦机械制造有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道河洛路与洛神路交叉口向北200米路东
联系电话	13137139166

## 产品详情

木屑颗粒机模具和压辊磨损的主要原因。木屑颗粒机模具和压辊磨损在其产生的后果亦是显而易见的,只是不同的企业,其磨损程度不等而已。为了能较好地解决这一问题,我们必须首先弄清楚是何原因导致这样的磨损。在整个木屑颗粒机的生产过程中,有许多因素都可以导致生物质颗粒机模具与压辊磨损。例如,物料的配方、粉碎粒度,粉料的调质质量和模辊间隙、操作的技巧等。但这些都是人为可以控制的,同时这些因素将导致正常的轴向等量磨损。

木屑颗粒机模具和压辊异常磨损解决办法:通过上述分析我们已经知道导致木屑颗粒机模具和压辊常规磨损的主要原因是,物料的配方、粉碎粒度、粉料的调质质量和模辊间隙、操作的技巧。要想有效地减缓这一问题、改善磨损,我们必须从如何尽量使物料的配方和粉碎后的粒度规范统一,根据物料来调整合适模具和压辊间隙。从而有效的减缓生物质颗粒机模具和压辊磨损程度。只有在平时的生产过程中注意对设备的保养,才能发挥真正的用途。