

(当天修好故障) ABB机器人示教器报警34200故障维修解决

产品名称	(当天修好故障) ABB机器人示教器报警34200故障维修解决
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:ABB机械手臂示教器维修 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(当天修好故障) ABB机器人示教器报警34200故障维修解决

常见故障维修,ABB机器人主机开机不闪灯维修,ABB机器人主板开机进不去系统维修,ABB机器人主板开机读取不了数据维修,ABB机器人主机开机后报警停止维修,ABB机器人开机无任何反应维修等等,ABB机器人主机不启动维修,主机亮红灯维修,ABB机器人主机和示教器通讯连接不上维修等等(维修经验丰富,技术yiliu,周期快速,测试方便,给客户满意的服务)

上海耀宥电气有限公司拥有专业的维修测试平台,免费检测故障,修复效率高,价格合理,返修率基本为零,选择我们,你们放心,我们的业务遍布全球,可,欢迎各界朋友来电洽谈

处理方法:

检查电机是否过热。如果电机温度正常,检查连接电缆是否正常(可能是控制柜处的航空插头没有插好。

如果现在没有查出问题,又急于使用机器人,可以暂时短接报警信号。但是,请注意,此时电机过热后不会报警,

可能会导致电机烧毁。

具体操作方式:

在控制柜左下角找到A43板,在板上找到5个插头,上面有4根线,其中线号为439和440的两根线

是电机过热报警信号线。从中间断开两根电线,并将电路板这一侧的两根电线短接。(如下所示)