

## ( ABB当天修好 ) ABB机器人示教器触摸屏触摸没反应修理

产品名称	( ABB当天修好 ) ABB机器人示教器触摸屏触摸没反应修理
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:ABB机械手臂示教器维修 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

( ABB当天修好 ) ABB机器人示教器触摸屏触摸没反应修理

ABB机器人控制面板常见维修故障：ABB机器人控制面板无法进入校准界面，ABB机器人控制面板开机进不去系统维修，ABB机器人控制面板菜单不显示维修，ABB机器人控制面板屏幕失灵，触摸无反应维修，ABB机器人控制面板反复重启维修，ABB机器人控制面板开机黑屏无显示维修，开机显示白屏维修，按键失效维修或者不灵维修，急停按键失效或者不灵维修，操作手柄卡死维修,失灵完全不能使用维修，ABB机器人控制面板通讯连接不上维修

### 软限位参数修改

依次完成A4 ~ A6轴零点校准工作。各轴校准后，对机器A1轴软限位参数进行修改，具体操作步骤如下。

1) 进入专家模式。

2) 点击示教器主菜单 投入运行 售后服务 软件限位开关 修改软限位，如图7所示。也可以进入文件R1-Mada

Machine，在文本中进行修改。

3) 根据现场应用情况，将原来的A1轴软限位参数  $\pm 185^\circ$  修改至  $\pm 40^\circ$ （见图8），避免再次出现碰撞情况。由于提示的

是安全类报警，所以初步怀疑与外部安全信号异常有关。此时可以通过进入“投入运行”模式，判断机器人外部安全线

路是否存在问题。在投入运行模式下KUKA机器人可以在不连接外部回路或开关的情况下移动机器人。