

# 石岩中力电动搬运车服务，品牌小金刚叉车维修

产品名称	石岩中力电动搬运车服务，品牌小金刚叉车维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	488.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:ept20-15et2 载重:1.5T
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

深圳市咏鑫升降机械有限公司为您提供石岩中力电动搬运车服务，品牌小金刚叉车维修。小金刚叉车以其可靠的品质和出色的性能在行业内广受好评。我们的型号为ept20-15et2，承载能力为1.5吨。

然而，有时候电动叉车可能会出现无法行走的问题，这对于工作效率来说是非常不利的。接下来，我们将从几个角度分析电动叉车不能行走和不能升降的原因，并为您提供解决故障的方法。

**电池电量低：**，需要检查电动叉车的电池电量是否足够。如果电池电量过低，则可能导致电动叉车无法行走。此时，您可以尝试给电池充电，并确保充电完全。

**电动叉车控制器故障：**电动叉车的控制器是控制车辆行走的核心部件。如果控制器发生故障，就会导致无法行走的问题。在这种情况下，建议您联系我们的技术人员，他们将为您提供控制器的维修或更换服务。

**电动叉车电机故障：**电动叉车的电机负责提供动力，如果电机发生故障，也会导致无法行走。检查电动叉车的电机是否正常运转，如果发现异常，建议您及时联系我们的维修人员。

细心的您可能会问到，为什么电动叉车不能升降也会导致无法行走呢？原因是，电动叉车的升降系统与行走系统是相互关联的，一旦升降系统发生故障，就可能影响到行走系统的正常运行。

为了避免因电动叉车无法行走而造成的工作延误和损失，我们建议您定期对电动叉车进行维护保养。定期检查电池电量、控制器和电机等关键部件的工作情况，及时发现问题并进行维修，可以保证电动叉车的正常运行。

在深圳市咏鑫升降机械有限公司，我们拥有经验丰富的维修团队和齐全的备件库存。无论您遇到何种故障，我们都将竭诚为您提供维修服务。购买我们的品牌小金刚叉车，并享受我们完善的售后服务，您将体验到高效、便捷的物料搬运过程。

请留意我们的guanfangwangzhan，了解更多关于品牌小金刚叉车和维修服务的信息。