

ABB机器人示教器面板报警34409维修方法（半天修好故障）

产品名称	ABB机器人示教器面板报警34409维修方法（半天修好故障）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:ABB机械手臂示教器维修 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

ABB机器人示教器面板报警34409维修方法（半天修好故障）

ABB机器人控制面板常见维修故障：ABB机器人控制面板无法进入校准界面，ABB机器人控制面板开机进不去系统维修，ABB机器人控制面板菜单不显示维修，ABB机器人控制面板屏幕失灵，触摸无反应维修，ABB机器人控制面板反复重启维修，ABB机器人控制面板开机黑屏无显示维修，开机显示白屏维修，按键失效维修或者不灵维修，急停按键失效或者不灵维修，操作手柄卡死维修,失灵完全不能使用维修，ABB机器人控制面板通讯连接不上维修

安川机器人出现焊偏

可能是因为焊接的部位错误或焊枪找寻时出现问题；考虑TCP是不是正确，并进行调整。

2、安川机器人出现咬边

可能为焊接参数挑选不合理、焊枪角度或焊枪部位不对；可适度调整功率的大小来更改焊接参数，调整焊枪的姿态及其焊枪与工件的相对位置。

3、安川机器人出现气孔

可能为气体保护差、工件的底漆太厚或者保护气不是很干燥，进行相对应的调整就可以处理。

4、安川机器人焊接过程飞溅太多

焊接参数挑选不合理、气体组分原因或焊丝外伸长度过长；可适度调整功率的大小来更改焊接参数，调整气体配比仪来调整混合气体比例，调整焊枪与工件的相对位置。