

ABB机器人伺服电机编码器线圈短路，编码器报警维修

产品名称	ABB机器人伺服电机编码器线圈短路，编码器报警维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:ABB机械手臂维修 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

ABB机器人伺服电机编码器线圈短路，编码器报警维修

ABB机器人

制面板常见维修故障：ABB机器人控制面板无法进入校准界面，ABB机器人控制面板开机进不去系统维修，ABB机器人控制面板菜单不显示维修，ABB机器人控制面板屏幕失灵，触摸无反应维修，ABB机器人控制面板反复重启维修，ABB机器人控制面板开机黑屏无显示维修，开机显示白屏维修，按键失效维修或者不灵维修，急停按键失效或者不灵维修，操作手柄卡死维修,失灵完全不能使用维修，ABB机器人控制面板通讯连接不上维修

电源温度过高

说明：驱动模块arg 驱动模块电源中的温度达到临界级。

后果：纠正该错误之前无法进行操作。系统进入SYS HALT 状态。

可能原因：风扇单元出现故障，散热气流受阻，或环境温度过高。

建议措施

1) 注意！约10 分钟内不要重新启动控制器，使其充分散热。

- 2) 确保风扇正在运转且气流畅通无阻。
- 3) 确保环境温度不超过驱动模块的额定值。
- 4) 确保电源连接器与轴计算机正确连接。

39504, 制动器电源过载