

# 发那科FANUC放大器报警 SV5136(FSSB: 放大器数量不足)维修方法

产品名称	发那科FANUC放大器报警 SV5136(FSSB: 放大器数量不足)维修方法
公司名称	杭州富腾自动化控制技术有限公司
价格	800.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇羊城路19号4幢楼4楼 杭州富腾自动化
联系电话	18958011353 18958011353

## 产品详情

杭州富腾自动化控制技术有限公司为您提供发那科FANUC放大器报警 SV5136(FSSB:放大器数量不足)的维修方法。在使用过程中，可能会遇到放大器数量不足的问题，这会导致设备无法正常运行。为了帮助您解决这一问题，我们向您介绍我们的维修服务。

### 1、FSSB 设定画面

请在发生报警的状态下，显示 FSSB 设定画面的放大器设定画面。这里只显示出

FSSB 上识别的伺服放大器。

### 2、光缆或伺服放大器

可能是由于所识别的最后一个放大器与后面的放大器之间的连接光缆不良所致。

也可能是由于该光缆连接的两端的某个放大器不良所致。对这些放大器的电源全都进行确认。

### 3、伺服放大器的电源异常

如果伺服放大器内的电源发生异常，也会发生此报警。除放大器控制电源电压降低外，例如，脉冲编码器电缆的+5V 接触器接地，就会出现电源异常。

### 4、轴控制卡

可能是由于安装在 CNC 一侧的轴控制卡不良所

### 3. 服务保障

我们提供的维修服务有以下保障措施：

工程师团队：杭州富腾自动化控制技术有限公司拥有经验丰富的工程师团队，能够快速且准确地解决问题。

原厂备件：我们只使用原厂备件进行维修，确保设备质量和稳定性。

维修后保修：我们为您提供维修后的保修服务，确保在一段时间内正常使用。

#### 4. 价格和购买

本次维修服务的价格为800元/件。欢迎您通过以下方式购买：

电话咨询：您可以致电我们的客服热线，详细了解产品和购买方式。

网上购买：您可以登录我们的guanfangwangzhan，在产品页面进行购买。

如果您在使用发那科FANUC放大器时遇到报警SV5136的问题，不要犹豫，选择杭州富腾自动化控制技术有限公司的维修服务。我们将为您提供高质量的维修服务，确保您的设备能够正常运行，提高工作效率。

。