

西门子伺服电机报警F31111编码器问题维修测试视频

产品名称	西门子伺服电机报警F31111编码器问题维修测试视频
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子伺服电机报警F31111编码器问题维修测试视频,报警 300500，报警 300502，300505，报警 300508，报警 300515，报警 300608，报警 300612，报警 300614，报警 300701，300761，报警 300799；西门子840D报警27000.300950，27001，西门子立车报警300911，700400，电机编码器坏231135，西门子802DSL系统201303故障，231897无组件通讯，西门子840DSL报231129霍尔传感器故障维修，840D报警25000主动编码器硬件出错，840D显示231101编码器零脉冲故障,12612故障，840D报207930制动控制出错，840D故障25201伺服故障，

- 1.伺服控制器中编码器的设置不对,修改参数。
- 2.信号干扰,改善接地与屏蔽。
- 3.电机轴承损坏,维修电机。
- 4.编码器或编码器电电缆坏更换。
- 5.伺服控制器编码器接口坏或者接触不良问题。