

# 火法冶炼各种冰铜废铅熔炼炉 优质铜铅鼓风炉

产品名称	火法冶炼各种冰铜废铅熔炼炉 优质铜铅鼓风炉
公司名称	河南隆江冶金设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省焦作市济源市克井镇（宁波）
联系电话	86-03916262889 18103899988

## 产品详情

=====产品信息=====

火法熔炼是当今生产铜的主要方法，一般包括焙烧、熔炼、吹炼、精炼等工序。经过一道道工序的冶炼，终于精炼出了含cu为99.99%的电铜，同时一起分离出来的阳极泥也具有一定的价值。

鼓风炉炼铅时在炉顶加入铁屑的目的是使之与pbs反应生成fes，将铅置换出来，提高铅的起率。某厂铅鼓风炉低料柱作业，铅在炉渣中损失形态，除了机械损失外，还有一定比例的化学损失。低料柱作业，炉料在炉内停留时间短，还原气氛较弱，热交换和化学反应进行得不够充分。

鼓风炉是传统的火法冶炼设备之一，主体由炉身、炉顶、炉缸、风口装置及咽喉口等组成，有些还配置有保温前床或电热前床。鼓风炉熔炼具有热效率高、床能率大、金属回收率高、成本低、占地面积小等特点。

泛应用于铅锌冶炼、铜精矿冶炼、废杂铜回收、镍冶炼、锑冶炼以及某些冶金中间产品的处理。

过去使用反射炉或平炉作贵铅炉，由于操作人员劳动强度大，特别是炉口常残留有低熔点的铅合金不易清除干净，当炉温升高时，扎好的炉口常因低熔点合金熔蚀而发生“跑炉”。因此，许多工厂相继改用圆筒形卧式转炉和电炉。使用电炉熔炼，除便于操作外，更重要的是能缩短冶炼时间和提高生产效率。

我公司可制作全水套或半水套式鼓风炉，冷却方式可采用汽化冷却或水冷却两种方式。常用的鼓风炉有0.6m<sup>2</sup>、1.2m<sup>2</sup>、2.0m<sup>2</sup>、2.6m<sup>2</sup>、3.4m<sup>2</sup>、6m<sup>2</sup>、8m<sup>2</sup>、10m<sup>2</sup>等几种规格。

主要根据客户的原料和处理量设计制作合适的鼓风炉。炼铜的主要原料是浮洗精矿，这种颗粒很细的精矿适合在反射炉内处理，因而随着浮选法的发展，反射炉得到了广泛的应用。反射炉熔炼冰

铜有两种方法，一是生精矿熔炼，二是焙砂熔炼。

当在铅鼓风炉中还原熔炼铅炉料时，可获得下列各种熔炼产物：粗铅、铅冰铜、砷冰铜、烟尘和炉渣。密闭鼓风炉熔炼中，炉料经过前述三个区即可完成冰铜和炉渣的形成、分离。此过程中需完成的日常操作有加料、维护风口、排放炉渣和冰铜、照应汽化冷却系统、处理发生的故障等。

=====产品展示=====

=====联系方式=====

河南隆江冶金化工设备有限公司

地址：河南省济源市克井镇

电话：0391 - 6262889

qq：2256658079 2010726075

网站：<http://www.hnlongjiang.com>