

CAT卡特彼勒卡车配件泵惰轮7D-3366

产品名称	CAT卡特彼勒卡车配件泵惰轮7D-3366
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:7D-3366 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

如果系统压力偏低，应主要从以下几个方面分析和排除：（1）分配阀有内漏：分配阀内泄漏主要原因有：总安全阀的主阀芯被卡死，阀杆与阀体的配合间隙太大，调压弹簧损坏，阀内密封件损坏或阀体有砂眼等。拆检总安全阀的锥阀是否被卡住；检查阀杆和阀体的配合间隙，正常的配合间隙应在0.005~0.025mm之间，修理极限为0.04mm；检查主阀芯于主阀套配合间隙，正常配合标准间隙为0.010~0.018mm，修理极限为0.03mm。检查压力弹簧及阀内密封件是否有损坏。（2）工作泵内漏：泵内漏表现为：工作时噪声大、发动机转速越高，则噪声越大；在滤油器中可见到大量铜屑。应拆检泵，如有损坏，应修复或更换。（3）在检查并处理好在系统总的压力问题后，如仍工作不正常则可按2.1、2.2条分别对动臂部分和转斗部分排除。（4）若以上检查都正常时，则测量相应工作油路的压力，用压力表测得，当处于“回转”“大臂提升”两种工作状态时，其工作油路的压力仅为10MPa，先导控制系统油压仅为0.5MPa（正常值为2.8MPa）。而处于其它工作状态的工作油压、先导控制系统油压符合正常值，后对液压的工作原理图进行仔细分析，发现回转控制优先的先导油路与大臂控制优先的先导油路与左行走控制阀、直线行走阀的油路可相通，因此初步判断可能由于“左行走控制阀”中有高压油作用于“直线行走阀”，致使“直线行走阀”的阀蕊不在中位，“回转”和“大臂提升、下降”的先导控制油路通过“梭阀”、“直线行走阀”后被旁通泄压，后轻微操作“左行走”操作手柄时，“回转”和“大臂提升”两者动作有所加快，因此判断“左行走控制阀”的端部“弹簧和油封”损坏，经拆卸“左行走控制阀”发现油封、弹簧已明显损坏，更换新弹簧及油封后，该故障排除。

卡特225-4578液压油缸总成2254578

卡特224-9465液压油缸总成2249465

卡特225-4599液压油缸总成2254599

卡特225-1846液压油缸总成2251846

卡特225-3676液压油缸总成2253676

卡特225-4526液压油缸总成2254526
卡特225-4532液压油缸总成2254532
卡特225-4575液压油缸总成2254575
卡特225-4575液压油缸总成2254575
卡特225-4581液压油缸总成2254581
卡特225-4595液压油缸总成2254595
卡特225-4597液压油缸总成2254597
卡特224-8528液压油缸总成2248528
卡特224-9320液压油缸总成2249320
卡特224-9878液压油缸总成2249878
卡特225-4330液压油缸总成2254330
卡特225-4572液压油缸总成2254572
卡特224-5701液压油缸总成2245701
卡特219-9784伸缩油缸总成2199784
卡特221-3540液压油缸总成2213540
卡特223-4220液压油缸总成2234220
卡特223-1335液压油缸总成2231335
卡特223-1070液压油缸总成2231070
卡特222-9150液压油缸总成2229150
卡特222-9149液压油缸总成2229149
卡特222-8830液压油缸总成2228830
卡特222-8776液压油缸总成2228776
卡特222-6406液压油缸总成2226406
卡特222-2675液压油缸总成2222675
卡特222-0682液压油缸总成2220682
卡特221-4350液压油缸总成2214350

卡特221-3545液压油缸总成2213545
卡特220-4315液压油缸总成2204315
卡特220-1532液压油缸总成2201532
卡特220-1394液压油缸总成2201394
卡特219-6273液压油缸总成2196273
卡特219-6272液压油缸总成2196272
卡特219-5429液压油缸总成2195429
卡特219-5421液压油缸总成2195421
卡特219-5418液压油缸总成2195418
卡特219-1936液压油缸总成2191936
卡特219-1935液压油缸总成2191935
卡特223-7407液压油缸总成2237407
卡特218-8828液压油缸总成2188828
卡特219-0541液压油缸总成2190541
卡特218-8450液压油缸总成2188450
卡特218-4349液压油缸总成2184349
卡特218-8124液压油缸总成2188124
卡特218-3006液压油缸总成2183006
卡特216-7388液压油缸总成2167388
卡特218-0511液压油缸总成2180511
卡特217-3991液压油缸总成2173991
卡特217-3501液压油缸总成2173501
卡特216-6607液压油缸总成2166607
卡特216-4042液压油缸总成2164042
卡特216-3337液压油缸总成2163337
卡特216-2731液压油缸总成2162731

卡特216-2406液压油缸总成2162406
卡特216-2250液压油缸总成2162250
卡特216-0991液压油缸总成2160991
卡特215-7298液压油缸总成2157298
卡特215-9092液压油缸总成2159092
卡特215-3026液压油缸总成2153026
卡特217-2939液压油缸总成2172939
卡特215-4451液压油缸总成2154451
卡特215-3025液压油缸总成2153025
卡特215-3747液压油缸总成2153747
卡特215-6715液压油缸总成2156715
卡特215-6717倾斜油缸总成2156717
卡特215-7300液压油缸总成2157300
卡特215-8829液压油缸总成2158829
卡特215-9052液压油缸总成2159052
卡特215-9097液压油缸总成2159097
卡特215-9893液压油缸总成2159893
卡特215-9896液压油缸总成2159896
卡特215-9965液压油缸总成2159965
卡特216-7267液压油缸总成2167267
卡特218-1498液压油缸总成2181498
卡特215-3024液压油缸总成2153024
卡特212-6258液压油缸总成2126258
卡特212-6260液压油缸总成2126260
卡特212-6327液压油缸总成2126327
卡特212-6328液压油缸总成2126328

卡特212-6336液压油缸总成2126336

卡特212-6337液压油缸总成2126337

卡特213-0232液压油缸总成2130232

卡特213-0234液压油缸总成2130234

卡特213-3531液压油缸总成2133531

卡特214-1591液压油缸总成2141591

卡特214-9372液压油缸总成2149372

卡特211-7645液压油缸总成2117645

卡特212-3248液压油缸总成2123248

卡特212-6259液压油缸总成2126259

卡特214-9373液压油缸总成2149373

卡特212-6329液压油缸总成2126329

卡特212-6330液压油缸总成2126330

卡特212-6331液压油缸总成2126331

卡特212-6333液压油缸总成2126333

卡特214-7569液压油缸总成2147569

卡特215-2232液压油缸总成2152232

卡特215-3023液压油缸总成2153023

卡特212-6332液压油缸总成2126332

卡特212-6334液压油缸总成2126334

卡特212-6335液压油缸总成2126335

卡特212-7313液压油缸总成2127313

卡特213-7190液压油缸总成2137190

卡特214-9032液压油缸总成2149032

卡特212-6257液压油缸总成2126257

卡特211-6765液压油缸总成2116765
卡特210-7081液压油缸总成2107081
卡特210-7101液压油缸总成2107101
卡特210-7097液压油缸总成2107097
卡特210-7096液压油缸总成2107096
卡特210-7093液压油缸总成2107093
卡特210-7092液压油缸总成2107092
卡特210-7092液压油缸总成2107092
卡特210-7091液压油缸总成2107091
卡特210-7087液压油缸总成2107087
卡特210-7084液压油缸总成2107084
卡特210-7080液压油缸总成2107080
卡特210-7078液压油缸总成2107078
卡特210-7076液压油缸总成2107076
卡特210-7077液压油缸总成2107077
卡特210-7082液压油缸总成2107082
卡特211-4828液压油缸总成2114828
卡特210-7086液压油缸总成2107086
卡特210-7088液压油缸总成2107088
卡特210-7094液压油缸总成2107094
卡特210-7095液压油缸总成2107095
卡特210-7098液压油缸总成2107098
卡特211-0603液压油缸总成2110603