

西门子TP1200触摸屏进不了系统(修复处理技巧)

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 西门子TP1200触摸屏进不了系统(修复处理技巧) |
| 公司名称 | 上海涌迪工业自动化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区新府中路1536弄6号612 |
| 联系电话 | 18321155129 18721658859 |

产品详情

西门子TP1200触摸屏进不了系统(修复处理技巧) ,

6AV2124-0GC01-0AX0维修 TP700西门子精智面板进不了系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，L型进度条来回闪动，通讯端口也无法进入系统os更新操作。

6AV2124-1GC01-0AX0维修，KP700精智面板网口不能通讯，指示灯也不亮，触摸屏不进西门子界面。

6AV2124-0JC01-0AX0维修，TP900精智面板，西门子精智面板无法进入系统，显示SIMATIC HMI标志画面，进度条来回闪动，KP700精致面板系统无法os更新，通讯网口不能连上。

6AV2124-1JC01-0AX0维修，西门子KP900精智面板无法进入系统，开机显示SIMATIC HMI图标，进度条来回闪动，无法系统os更新出厂设置，通讯网口不能连上。

6AV2124-0MC01-0AX0维修，TP1200精智面板12寸触摸屏上电画面停留在SIMATIC HMI的界面，进度条来回闪动好长时间进不去系统问题。

6AV2124-1MC01-0AX0维修，KP1200精智面板进度条来回闪动，左右移动就是不进系统画面，通讯网口也不能连上是什么原因。

6AV2124-0QC02-0AX0维修，TP1500触摸失灵，TP1500操作屏无显示。TP1500触摸乱跳维修，局部触摸无反应，通讯端口故障，

6AV2124-1QC02-0AX0维修，KP1500精智面板通讯端口坏维修，精简操作屏维修，TP1500触摸面板损坏，

- 1.西门子精智面板系列系统无法进入系统，
- 2.画面停留在SIMATIC HMI的界面。

3.进度条来回闪动。

4.无法系统os更新。

5.通讯网口不能连上。

6.画面卡顿没反应。