

纺织纤维短切机 短切机 青州新航机械设备

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 纺织纤维短切机 短切机 青州新航机械设备 |
| 公司名称 | 青州市新航机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号 |
| 联系电话 | 15253655003 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

1.3 服装、纺织品加工产生的废料

服装、纺织品加工过程中，剪裁和缝制时产生的线头、布边、布角、布头等纺织废料除了可以拼接加工布艺产品外，还是生产再加工纤维的主要原料。我国是纺织品生产和出口大国，纺织纤维短切机，每年纺织行业产生的纤维废料数量相当可观。这类废料的成分比较复杂，花色多，具有一定的组织结构。

1.4 生活中的废弃服装和纺织品

随着人民生活水平的提高，短切机，服装、纺织品的更新周期加快，生活中的废弃服装和纺织品数量惊人而且随处可见，如旧服装、旧絮片、旧地毯、旧的纤维制包装物等。这类废弃物均可作为生产再加工纤维的原料。而且，其中的一些旧服装或纺织品还可以进入二手市场流通。这类纺织废料的成分复杂，不仅具有一定的组织结构，而且颜色和形状多种多样。

2010年2月，他将生产厂房搬迁到交通方便的开发区，扩建了10000多平方米的生产基地，建设有原料仓库、生产车间、办公及工间休息室、研究所、成品仓库等，并通过了ISO质量管理体系认证。前年春节期
间，李忠韦在青州经济开发区投资500万建设的新厂房正式投入生产，大型短切机，招收50多名本地员工。李忠韦说：“我希望今年碎布机产值能达600万元以上，从而带动更多员工致富。”

国外切断机偏心轴的偏心距较大，如日本立式切断机偏心距24mm，而国内一般为17mm。看似省料、齿轮结构偏小些，但给用户带来麻烦，不易管理。因为在由切大料到切小料时，不是换刀垫就是换刀片，有时还需要转换角度。(2)国外切断机的机架都是钢板焊接结构，零部件加工精度、粗糙度尤其热处理工艺过硬，使切断机在承受过载荷、疲劳失效、磨损等方面都超过国产机器。(3)国内切断机刀片设计不合理，单螺栓固定，刀片厚度够薄，40型和50型刀片厚度均为17mm；而国外都是双螺栓固定，25~27mm厚，因此国外刀片在受力及寿命等综合性能方面都较国内优良。(4)国内切断机每分钟切断次数少。国内一般为28~31次，国外要高出15~20次，废纸短切机，z u i 高高出30次，工作效率较高。(5)国外机型一般采用半开式结构，齿轮、轴承用油脂润滑，曲轴轴径、连杆瓦、冲切刀座、转体处用手工加稀油润滑。国内机型结构有全开、全闭、半开半闭3种，润滑方式有集中稀油润滑和飞溅润滑2种。

纺织纤维短切机-短切机-青州新航机械设备(查看)由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新航机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟祥艳。