

# 广东300KW上柴发电机组电话号码

产品名称	广东300KW上柴发电机组电话号码
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:上柴 功率:300KW 厂家:广东
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

## 产品详情

玉柴300kw柴油发电机碰到一些小故障、小毛病的时候我们都是自己处理，一般是不找维修厂家的，那下面我们就来介绍一下一些不能自己解决需要找厂家维修师傅的部位，一起来看下吧~ 一、发电机组装及调试。将已修复的玉柴300kw柴油发电机零件组装，建议找从事多年发电机专业维修人员主修装配，对各部件螺栓按要求镑力扭紧力度，还要更换全部修理包垫，对组装完毕的机组由专业人员试机，经过一系列磨合调试后就可以正常发电使用了。二、燃油供给及增压部分。检测PT油泵，对超过磨损严重的玉柴300kw柴油发电机零件应该及时更换，调校油嘴压力或更换喷油嘴头，检查或更换增压器修理包，测试增压器轴动平衡度。

1、上柴发电机组机房应有足够的新风进口。热风 and 排烟道应伸出室外，进风口应设置在电机侧，排风口设置在水箱侧。2、机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施。

3、当机房与控制室毗邻时，发电机出线端及电缆沟应靠近配电室。4、蓄电池应靠近启动马达侧。5、上柴发电机组宜横向布置，当受建筑物场地限制时，可以纵向布置。柴油发电机组无法正常启动的四个常见因素：  
1、检查蓄电池电压是否达到额定电压（视不同电压等级而定）。因发电机平时处于自动状态时其电子控制模块ECM对整个机组状态的监视与EMCP控制面板之间的联络都是要靠蓄电池供电维持。当外部的蓄电池充电器出现故障时，蓄电池电量得不到补充引起电压下降。此时必须对蓄电池充电处理。充电的时间视蓄电池的放电情况及充电器的额定电流而定。情况紧急时，一般建议更换蓄电池。需特别注意的是卡特发电机所使用的都是非完全密封式铅酸蓄电池，如平时维护不当使蓄电池内部水、酸成分的损失没得到及时补充，易使蓄电池容量下降减少使用寿命。

2、检查蓄电池接线柱与连接电缆线是否接触不良。蓄电池电解液在平时保养时如补充过多，易溢出蓄电池表面腐蚀接线柱增大了接触电阻使电缆线接不良。此种情况可用砂纸打磨接线柱与电缆接头的腐蚀层后重新紧固螺丝充分接触即可。

3、是否启动马达的正负极电缆线接线不牢在发电机运行时产生震动使接线松弛造成接触不良。启动马达故障的机率较少，但也不能排除，判断启动马达的动作情况可在启动发动机的瞬间用手摸启动马达的外壳，如启动马达无动静且外壳冰冷，说明马达未动作。或是启动马达严重发烫，有股刺激的焦味，则马达线圈已烧毁。修复马达需较长时间建议直接更换。4、燃油系统中进有空气引起。这是较常遇到的故障，通常是在更换燃油过滤器滤芯时处理不当（如更换燃油过滤器滤芯后未进行排气工作）引起空气进入。空气随燃油进入管道后，使管道内的燃油含量减少，压力降低，不足使喷油器打开喷嘴达到10297 Kpa以上的高压喷油雾化导致发动机无法启动。