

## 燃烧机缺水事故的原因

产品名称	燃烧机缺水事故的原因
公司名称	河北荣杰环保科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省邢台市信都区南石门镇皇台底村（注册地址）
联系电话	15511996165

## 产品详情

### 燃烧机缺水事故的原因

- 1) 司炉人员违反劳动纪律，擅离职守或疏忽大意，对水位的监视不够。当锅炉负荷增大时调整不及时或错误操作。水位报警及联锁保护装置已失灵未能及时察觉。
- 2) 司炉人员操作技术水平较低，对水位的判断失误。例如，对燃烧机负荷发生突然变化时形成的虚假水位不认识，对水位计因安装不合理或汽水通路堵塞、汽水旋塞开关不到位等原因造成的假水位不会判别，对缺水或满水分辨不清等。这些因素都会造成司炉人员对水位的误判断而导致锅炉缺水。
- 3) 给水设备或管路发生故障，不能及时向锅内进水，造成燃烧机缺水，例如给水泵损坏等。