亚太售后完善 亚太双速消防排烟风机定制厂家 文县排烟风机

| 产品名称 | 亚太售后完善 亚太双速消防排烟风机定制厂家 文县排烟风机 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | · 德州亚太集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省的德州市德城区 |
| 联系电话 | 18866007111 13001769459 |

产品详情

产品分类: HTF-I型,按直径分为300~1600mm,19种规格,风量为1600~140000 m3/h,全压为50~1000Pa; HTF-II型,按直径分为500~1500mm,文县排烟风机,13种规格,风量为3500~110000 m3/h,全压为90~900Pa; HTF-

III型(叶轮为斜流式),按直径分为300~1400mm,16种规格,风量为1400~100000 m3/h,全压为90~150 0Pa;HTF-IV型(叶轮为斜流式),按直径分为400~1400mm,14种规格,风量为2500~100000 m3/h,全压为90~1300Pa。 按调速方式分为单速、双速、变频(风机电机采用变频电机,配变频控制器,实行变频调速,以适应不同工况需要,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4。

二是明敷配电线路的安装不符合要求。有的防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管,有的穿金属管未涂刷防火涂料,不符合穿管的防火性能要求。应设机械防排烟设施的部位未按规范要求设置,排烟风机定制厂家,带裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,排烟风机报价,其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统。超过20米无自然排烟的内走道,有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟,认为其具备自然排烟的条件,未按规范要求设置机械排烟设施。

定期检查:要定期检查消防排烟风机的外观、轴承、密封件和润滑系统,确保其保持良好状态。

安装要求:排烟风机应安装在室外或通风良好的场所,避免在室内使用,亚太双速消防排烟风机定制厂家,以免火灾时产生有毒气体或烟雾。

安装方式:排烟风机应采用垂直安装方式,使烟气顺利排出。

防腐蚀:排烟风机在使用过程中容易受到烟气中腐蚀性气体的侵蚀,应采取有效的防腐蚀措施,如使用防腐材料或涂刷防腐涂料。

亚太售后完善-亚太双速消防排烟风机定制厂家-文县排烟风机由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。亚太——您可xinlai的朋友,公司地址:山东省德州市经济开发区亚太工业园,联系人:张经理。