

# 亚太售后完善 亚太双速消防排烟风机定制厂家 文县排烟风机

产品名称	亚太售后完善 亚太双速消防排烟风机定制厂家 文县排烟风机
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

## 产品详情

产品分类: HTF-I型, 按直径分为300~1600mm, 19种规格, 风量为1600~140000 m<sup>3</sup>/h, 全压为50~1000Pa; HTF-II型, 按直径分为500~1500mm, 文县排烟风机, 13种规格, 风量为3500~110000 m<sup>3</sup>/h, 全压为90~900Pa; HTF-III型(叶轮为斜流式), 按直径分为300~1400mm, 16种规格, 风量为1400~100000 m<sup>3</sup>/h, 全压为90~1500Pa; HTF-IV型(叶轮为斜流式), 按直径分为400~1400mm, 14种规格, 风量为2500~100000 m<sup>3</sup>/h, 全压为90~1300Pa。按调速方式分为单速、双速、变频(风机电机采用变频电机, 配变频控制器, 实行变频调速, 以适应不同工况需要, 建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。为适应防爆环境需要, 风机可做成防爆风机, 防爆等级为EXdIIBT4。

二是明敷配电线路的安装不符合要求。有的防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管, 有的穿金属管未涂刷防火涂料, 不符合穿管的防火性能要求。应设机械防排烟设施的部位未按规范要求设置, 排烟风机定制厂家, 带裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室, 消防电梯间前室或合用前室, 当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟, 裙房部分不具备自然排烟条件时, 排烟风机报价, 其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统。超过20米无自然排烟的内走道, 有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟, 认为其具备自然排烟的条件, 未按规范要求设置机械排烟设施。

**定期检查:** 要定期检查消防排烟风机的外观、轴承、密封件和润滑系统, 确保其保持良好状态。

**安装要求:** 排烟风机应安装在室外或通风良好的场所, 避免在室内使用, 亚太双速消防排烟风机定制厂家, 以免火灾时产生有毒气体或烟雾。

**安装方式:** 排烟风机应采用垂直安装方式, 使烟气顺利排出。

防腐蚀：排烟风机在使用过程中容易受到烟气中腐蚀性气体的侵蚀，应采取有效的防腐蚀措施，如使用防腐材料或涂刷防腐涂料。

亚太售后完善-亚太双速消防排烟风机定制厂家-文县排烟风机由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚太——您可xinlai的朋友，公司地址：山东省德州市经济开发区亚太工业园，联系人：张经理。