

新型液压草坪广场路面砖机设备

产品名称	新型液压草坪广场路面砖机设备
公司名称	郑州双盛机械制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市管城区印刷厂街269号
联系电话	0371-86502188 13526747755

产品详情

养护好后的面料砖，面料层出现脱层现象 养护好后的面料砖，面料层出现脱层现象怎么办？

二次布料砖机生产的面料砖，已经养护好了，发现面料层出现脱层现象，是什么原因造成的？

故障原因：面料水泥含量太少；沙子太细或含泥量太大；配料时，面料或底料太干；后期养护不到位。

处理的方法：二次布料砖机在面料的配比时，正常水泥与沙子的比例大约在1:1-1:2之间，最好使用425#水泥；有条件时，沙子最好经

过水洗。在不影响生产的情况下，尽量增大底料、面料的湿度。生产出来的湿坯，最好放置在阴凉处养护24小时，且表面覆盖塑料薄膜，

避免水分蒸发，第二天码完垛后，即刻按要求进行养护。面包砖机www.xzssgs.com

面包砖机www.xzssgs.com