

便道广场路面砖机

产品名称	便道广场路面砖机
公司名称	郑州双盛机械制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市管城区印刷厂街269号
联系电话	0371-86502188 13526747755

产品详情

叠板机在自动运行中，无法卸板怎么办？

全自动砖机在生产中，叠板机正常生产，偶然出现无法卸板的现象，应该怎么办？

造成的故障原因有两个： 1.卸板的光电开关失效或线路有故障。 排除的方法： 检查卸板检测开关是否损坏或是线路断开。（从端口监视画面检查光电开关输入点指示灯是否有动作，或从plc的输入

端口的指示灯检查判断。） 2.变频器干扰。 排除方法：更换光电开关的电源线。

面包砖机www.xzssgs.com