

全自动广场马路彩砖机价格

产品名称	全自动广场马路彩砖机价格
公司名称	郑州双盛机械制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市管城区印刷厂街269号
联系电话	0371-86502188 13526747755

产品详情

铺砌彩砖容易形成的故障 接搓不良 铺砌时，彩砖接搓处易产生明显的界线，破坏了花砖拼凑成的图案的整体性，给装饰的壁墙、路面、地板外观质量带来不好影响。产

生接搓不良的主要原因是，水没有淋透底面或铺砌砂浆抹在花砖边上的厚度太大等，揪压砖块后，使砂浆被挤出，形成白色接搓痕线。预

防措施是:铺砌前，一定将砖块四周在接搓前用水淋透，并严格控制铺砌砂浆的厚度。对装饰要求高的室内地面图案，最好不用水泥砂浆

铺砌，而采用胶粘。 阴角不顺 造成彩砖阴角不顺的主要原因是铺砌前划线分块马虎，有的甚至不弹线就随意铺砌。因此，对施工准备工作应充分重视。

要保证彩砖铺砌的质量，最根本的是严格遵守操作规怪，精心施工，避免产生缺陷。我厂生产的彩砖机主要生产这种彩砖，严格按照生产厂家的步骤来安排，可以避免这种错误。彩砖机<http://www.zglszj.com>