

# 郑州沥青路面损害

产品名称	郑州沥青路面损害
公司名称	河南恒中环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	19139128948

## 产品详情

一、 枯料形成原因：——郑州沥青路面损害

- 1、 砂及矿料含水量过高，致使细料烘干时，粗料温度过高。
- 2、 集料孔隙较多。

防治措施：

- 1、 细集料以及矿粉的存放应有覆盖，确保细集料烘干前含水量小于 7 % 。
- 2、 混合料出厂温度超过规定时，应废弃。
- 3、 对孔隙较大的粗集料，应适当延长加热时间，使孔隙中的水分蒸发，但应控制加热温度。

二、 沥青面层空隙率不合格形成原因：——郑州沥青路面损害

- 1、 马歇尔试验空隙率偏大或偏小。
- 2、 压实度未控制在规定的范围内。
- 3、 混合料中细集料含量偏低。
- 4、 油石比控制较差。

防治措施：

- 1、 在沥青拌和站的热料仓口取集料筛分，以确保沥青混合料矿料级配符合规定。
- 2、 确保生产油石比在规定的误差范围内。

- 3、控制碾压温度在规定范围内。
- 4、选用规定要求的压路机，控制碾压遍数。
- 5、严格控制压实度。