

奥迪ESP ABS同时亮灯驻车制动器故障

产品名称	奥迪ESP ABS同时亮灯驻车制动器故障
公司名称	上海市普陀区陈业汽配经营部
价格	.00/只
规格参数	品牌:标准 型号:标准
公司地址	上海市普陀区新村路645号欣业汽车维修中心
联系电话	021-36523262 13381851838

产品详情

关于通用别克，德国宝马，上海大众，一汽大众，南汽菲亚特，广州本田abs灯报警的维修。

本人专业研究汽车电子数年，已经先后攻克维修成功上海通用别克车系，德国宝马车系，上海大众车系，一汽大众奥迪车系，南京菲亚特车系，广州本田车系等进口轿车上面安装的abs电脑板数百块之多，而且维修质量可靠，甚至超过原厂使用年限。

很多车主去4s店或者维修厂，修理师傅查出故障点是在abs电脑板以后，都是需要更换总成来解决问题，但这样成本太高，都是几千甚至上万，很多车主都无法接受，但是没有abs防抱死制动系统，开车在外心理总不踏实，所以大家都很纠结。其实大部分车系abs电脑板故障是可以维修的，我们根本不需要花成千上万的钱去换abs电脑。我把我的联系方式公布一下，地址是在上海市普陀区新村路645号欣业汽车维修中心，手机号码18918671838，我姓陈，希望能够帮助更多有这样需要的车主，帮你们节省养车成本，安全行车。如果大家在用车方面有问题也可以咨询我。谢谢。