

## 宝马烧机油 免开缸维修 上海

产品名称	宝马烧机油 免开缸维修 上海
公司名称	上海市普陀区陈业汽配经营部
价格	.00/只
规格参数	品牌:标准 型号:标准
公司地址	上海市普陀区新村路645号欣业汽车维修中心
联系电话	021-36523262 13381851838

### 产品详情

众所周知，德系宝马，大众奥迪车都存在烧机油的问题，尤其是宝马和奥迪。宝马尤其是3系，5系烧机油的在90%。在4s店上班期间，三天两头大修发动机，后来总结分析发现绝大多数情况（99%以上）是因为气门油封的问题而不是缸的问题，气门油封老化而导致机油渗入燃烧室消耗，所以不需要拆缸，直接更换气门油封不仅可以避免拆缸引起的各种问题，而且可以从根本上解决烧机油的问题，大大的降低维修费用。从2010年我自己的318做实验起，到目前已经为包括上海、杭州、宁波、台州、南京、苏州，武汉等车友解决了几十辆宝马318，320，325，330，520，523，525等型号烧机油的问题，其中大部分是04年到08年生产的宝马。现在更换技术已经相当成熟，我自己的车已经跑了快3年，其他的车辆也跑了2年多或者一年多，效果都是不错的。如果您的爱车冷启动冒蓝烟，主要原因也是气门油封老化所致，油封属于橡胶件，热胀冷缩，冷启动时处于收缩状态且橡胶硬化，密封性能下降，大量机油窜入燃烧室燃烧造成冒蓝烟，这种状况最好的解决办法是去维修店更换油封，有兴趣的朋友可以电话咨询我修理中心，tel：13381851838,18918671838，陈工。