

伊春市房屋结构质量对加装电梯安全性检测鉴定

产品名称	伊春市房屋结构质量对加装电梯安全性检测鉴定
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	检测范围:全国 检测类型:房屋检测,抗震检测,厂房检测,广告牌检测等 出报告时间:3-10天
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗段)6283号三栋厂房101
联系电话	15986612515 15986612515

产品详情

房屋安全鉴定报告常见的问题：

一、报告格式错误

1.报告封面：格式和字体不正确，封面的报告名称和报告内容里名称

2.说明页：格式不正确。

3.正文间距问题：正文行间距均是2倍行距（表格与图形除外）

4.目录页：格式、字体、行间距都不正确，经常没有及时较新。

5.页码问题和封面页没有对应和实际页码不符的、错误类型页码不会自动

6.检测依据的序号应用小括号，而不是中括号。

7.或项目等其他格式报告中涉及的项目编号均用（1）格式，不要用(1)格式

8.表格样式：表格边框底纹用1.5倍外边框式表格，字体5号字体。

9.版本问题：有些报告中在WPS显示正常，在word中显示就是另一状

二、符号、字体错误

1.表头的字体错误，表头的表示错误，如“表6.1”错误，应写成“表6

2.图示轴线没有消隐，图号错误，应是“图6.1”

3.图形的轴号编写错误始编。下报告座某面图应与倾斜玻璃中的示意图形

候擅是即的符号错误，如“Mpa”错误应是“MPa”，“Kpa”“错
反和数等字体着是Times New Roman。标准编写字是号四宋体，英