

4、漏气系数：不大于0.0001%

5、总视野：60%

6、双目视野：14%

三、使用和保管注意事项：

1、面罩的选配和佩戴

面罩由大到小分为3号和2号，使用者按自己的头型选择合适的面罩型号，将导气管与滤毒罐和面罩分别连接拧紧，使用时先拔下滤毒罐底塞，把面罩戴在头上，用手堵住滤毒罐底孔，吸气数次，检查面罩是否漏气。在毒区佩戴时，则要先闭住眼睛，暂停呼吸，迅速戴好面具，深呼一口气后睁开眼睛。

2、维护与保管

面具不用时，滤毒罐的罐盖和底塞要盖严，面罩使用后要用水清洗，置于阴凉处。

面具应贮存在干燥、清洁、通风和避热的仓库内。贮存期5年

型号	防毒时间(min)	漏气系数(%)	总视野(%)	总重量(g)	特点	透过率(%)	吸气阻力(dapa)	双目视野(%)
mf1	>45min :50%ncnci:3mg/l 45l/min	<0.0001<>	60	1710	盔式面具	<0.0001<>	<24<>	14