

西门子主轴伺服电机故障信息报警F31115修理诊断

产品名称	西门子主轴伺服电机故障信息报警F31115修理诊断
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子主轴伺服电机故障信息报警F31115修理诊断，西门子主轴电机1PH8报故障23185通讯，西门子电机报警F31115维修，西门子伺服电机编码器出问题，西门子数控系统31125故障，西门子数控系统硬件限位报警，加工中心接地故障，30021故障，德玛吉加工中心维修，1PH7伺服电机231135故障维修，西门子电机报231129故障，西门子主轴电机报F31150编码器故障维修，西门子扭矩电机温度高，西门子伺服电机发热大，西门子6SL3120-1TE28-5AA3超温度，25202轮廓报警维修，伺服未就绪维修，伺服故障维修，编码器故障维修，模块过温故障维修，过电流故障维修，欠压维修，黄灯不亮，红灯报警，绿色灯不亮维修，电源灯不亮维修，跳闸，烧保险，无使能信号，伺服电机维修，涌迪编码器维修，刹车维修，线圈维修，802D钻攻中心伺服电机发热超高温维修，300500，代码607，伺服故障，608故障，，MX1主动编码器硬件出错，F31111故障维修，西门子802D系统231110代码，828D数控系统231101故障维修，西门子840D龙门系统231112故障维修，西门子802D钻攻中心207016故障报警，F31412编码器故障报警维修，

西门子驱动器常报F7453、F31115、F31116故障,有时能复位掉，复位好了，也能运行几个小时或十几个小时，不知什么时候又会出现这个故障，已经有几天了，电机与编码器、电机电缆也都与其它好的换过，仍然是这台报故障，说明电机与电缆部分都应该没问题的，目前只能判断是电机模块的编码器接口可能有点问题。请问如何解决。

问题补充：一开始我们怀疑过电机和编码器电缆问题，将另一台的在用的电缆更换到这一台上，仍然还是这台报警的。电机也换过，那么就怀疑是电机模块，刚好这里有几台电机模块，将另一组的电机模块拆换过来装好后，仍然还是这台在报警，按说如果是电机、电缆、模块的问题应该随着更换后，故障会反映到另一台上，但始终是这台电机在报警，郁闷呀，不知如何搞得了，1，CF卡固件重新刷下或者升高版本的；

2，编码器通讯模块，变频器控制板（连接DriveCliqu线的）更换看看。

最后确定是电机编码器的电缆接线合里的一个引脚断了的问题